

VINTSIGA LIPUMASTI MONTEERIMINE

- Ühenda tipukuul plastikust sokliga (kontrolli eelnevalt, et sokli läbimõõt sobiks masti tipu läbimõõduga).
- Pane lipumasti ülemisest otsast välja ulatuv nõör tipukuuli sokli seest läbi nii, et nõõri ots ulatuks tipukuuli ühe külje pealt välja (kui nõör ei ulatu piisavalt masti otsast välja, siis anna nõõri trumli pealt järgi, keerates vintsi vänta vastupäeva).
- Pane nõör läbi väikese plastikkuuli väiksema ava poolt ja seejärel kinnita metallist karabiin nõõri külge.
- Suru sokliga tipukuul masti otsa nii, et see fikseeruks.
- Kinnita lipu vasturaskus lipunõõri metallkarabiini külge nii, et raskus jääks ümber masti.
- Monteeri lipumast hingepoldi ja mutrite abil hingepola külge.
- Lükka lipumast püsti ja sea reguleerimismutritega loodi, keera mutrid kinni (ÄRA tõsta lipumasti üles ilma vasturaskuseta!).
- Kontrolli umbes 1 kuu pärast ja pinguta mutrid üle.

LIPU HEISKAMINE

- Aseta vintsi vänt pesasse. Veendu, et vänt oleks sisestatud lõpuni, vabastades lukustusnehhanismi. (NB! Viimase sentimeetri sisestamine nõuab lisajõu rakendamist).
- Lase vasturaskus alla, keerates vintsi vänta vastupäeva. Vabasta vasturaskus metallkarabiini küljest ja kinnita lipp vasturaskuse plastikkarabiini ja lipunõõri metallkarabiini vahele nii, et vasturaskus oleks ümber masti ja lipu alumise aasa (haagi) küljes (ÄRA heiska kunagi lippu ilma vasturaskuseta!).
- Heiska lipp keerates vintsi vänta päripäeva (ÄRA rakenda liigset jõudu kui lipp on jõudnud ülemisse asendisse!).
- Võta vintsi vänt pesast välja. (ÄRA jäta vänta pesasse – see on sinu turvavõti!).

LIPU LANGETAMINE

- Aseta vintsi vänt pesasse. Veendu, et vänt oleks sisestatud lõpuni, vabastades lukustusnehhanismi. (NB! Viimase sentimeetri sisestamine nõuab lisajõu rakendamist).
- Lase lipp alla, keerates vintsi vänta vastupäeva. Vabasta lipp vasturaskuse plastikkarabiini ja lipunõõri metallkarabiini vahelt. Kinnita lipu vasturaskus lipunõõri metallkarabiini külge nii, et raskus jääks ümber masti ja tõsta vasturaskus alati ülesse, keerates vintsi vänta päripäeva. (ÄRA jäta lipunõõri mastist välja ja ära keera kunagi lipunõõri üles ilma vasturaskuseta!).
- Võta vintsi vänt pesast välja. (ÄRA jäta vänta pesasse – see on sinu turvavõti!).
- **NB! Pakasega veendu, et vasturaskus ei oleks masti külge kinni külmunud ning langeb vastavalt vända keeramisele**